



# Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/06/2025 à 10:09 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c3565992e88.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M45GBUMS095602

Kilométrage : 31 443 km

### État de la batterie

96,25%

État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

12,42 kWh / 12,9 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀️ Été (25°C)

65 - 71 km

🌨️ Hiver (0°C)

49 - 55 km

📍 Usage autoroute

45 - 49 km

37 - 41 km

📍 Usage mixte

58 - 64 km

43 - 47 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.