

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | CLIO IV | VF15RB20A58136144 | 13/09/2017 | 53858 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-03-2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT | 1 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 53480 Kms LE 16/01/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*