

Attestation Travaux



Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220062818360	31/07/2019	46083

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

28-03-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT