Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1 F48	WBAJG110205N11214	23/04/2019	60424

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 24-03-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2027