

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBA31AA06N5V47392	30/08/2022	24560

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-04-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	