

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBA31AA01N5V11593	11/04/2022	40879

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-04-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	