

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 308    | VF3LPHNPPJS143995 | 23/04/2018           | 46759       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 26-03-2025**

| Opérations                                  | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION    | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE             | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 25 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 100 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027  
*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*