

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle              | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | MEGANE IV<br>ESTATE | VF1RFB00X66194333 | 19/10/2020           | 93760       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-04-2025

| Opérations                                  | Quantité |
|---------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT          | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT           | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE             | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE             | 1        |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 25 000 km OU 2 ans  |
| Courroie Distrib. tous les :      | 150 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*