

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNPMK4522522 | 27/11/2019           | 89510       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 08-04-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION  | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an   |
| Courroie Distrib. tous les :      | 100 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*