

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	KONA	KMHK381EGPU115017	27/02/2023	33527

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	