

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF12RAJ1A56944211 | 27/12/2016 | 89293 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-03-2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT | 1 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| DISTRIB. REMPLACEE A 58180 KMS LE 08/11/2022 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 150 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*