

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG00XLU003553	26/01/2022	2970	99%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 24-04-2025

Opérations	Quantité

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Chaine Distrib. :

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	

Certificat batterie

Date du diagnostic : 24/04/2025 à 12:57 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c656d0bacd8.pdf>



Dacia Spring 27,4 kWh ⁽¹⁾


VIN : UUHDBG00XLU003553

Date de mise en circulation : 26/01/2022

Kilométrage : 2 965 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

26,53 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

268 - 296 km

🌨 Hiver (0°C)

184 - 204 km

📍 Usage autoroute

155 - 171 km

135 - 149 km

📍 Usage mixte

216 - 238 km

167 - 185 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.