

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volkswagen	Tiguan	WVGZZZ5NZMW528489	18/03/2021	80353

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	180 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*