

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF1R8700X64296010	26/05/2020	66057

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-04-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air a 56626 Kms le 11/06/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	