

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 2008 | VR3USHNSKKJ908650 | 15/05/2020 | 70537 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **07-04-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT