

Certificat batterie

Date du diagnostic : 01/07/2026 à 06:54 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf4dd15402a.pdf>




Peugeot 3008 SUV 300 ch ⁽¹⁾

VIN : VF3M45GBULS077912

Kilométrage : 77 679 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

10,4 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	68 - 76 km	52 - 58 km
📍 Usage autoroute	47 - 51 km	38 - 42 km
📍 Usage mixte	60 - 66 km	47 - 51 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.