Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volkswagen	TAIGO	WVGZZZCSZNY055268	16/08/2022	24207

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 09-04-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026