Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
BYD	Atto 3	LGXCE4CB0N2083737	04/08/2023	24917	98%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 22-04-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Certificat batterie

Date du diagnostic : 22/04/2025 à 16:45 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
https://certificate.get-moba.com/certificates/c9ac9c49c90.pdf

BYD Atto 3 [1]

VIN : LGXCE4CB0N2083737

Kilométrage : 24 917 km

[1] Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie

98%

État de Santé (SOH) [2]

Capacité utile restante / Capacité utile neuve [3] 59,27 kWh / 60,48 kWh

[2] SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.
[3] La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies [4]	Été (25°C)	Hiver (0°C)
Usage urbain	449 - 497 km	344 - 380 km
Usage autoroute	305 - 337 km	261 - 289 km
Usage mixte	390 - 432 km	316 - 350 km

[4] Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.