

# Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Polo   | WVWZZZAWZLY064327 | 01/08/2020           | 52650       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-04-2025**

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans  |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 180 000 km ou 7 ans |
|  |                     |
|  |                     |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*