Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJ3817ALJ094189	08/07/2020	89385

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-04-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	240 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2027