

Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/04/2025 à 18:16 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c63f8213db1.pdf>



BMW i3 94Ah Rex

VIN : WBY1Z81090V898185

Kilométrage : 54 766 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

24,21 kWh / 27,2 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2017

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀️ Été (25°C)

186 - 206 km

🌨️ Hiver (0°C)

138 - 152 km

📍 Usage autoroute

124 - 137 km

106 - 118 km

📍 Usage mixte

161 - 177 km

127 - 141 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.