

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF12RAU1C57326081	20/03/2017	95588

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 22-04-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	