

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	SERIE 7 G11/G12	WBA7D01080GJ45583	23/03/2017	99273

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 15-04-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Certificat batterie

Date du diagnostic : 14/04/2025 à 20:20 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce9cd14e825a.pdf>



BMW Série 7 745e Berline ⁽¹⁾

VIN : WBA7D01080GJ45583

Kilométrage : 99 296 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

9,57 kWh / 10,4 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2017

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀️ Été (25°C)

46 - 50 km

🌨️ Hiver (0°C)

35 - 39 km

📍 Usage autoroute

36 - 40 km

29 - 33 km

📍 Usage mixte

41 - 45 km

31 - 35 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.