

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Fiat   | 500    | ZFA3120000JC08204 | 27/06/2019           | 41715       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **19-05-2025**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT  | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                       | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION                                    | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  | 1        |
| GEOMETRIE   | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Bougies Allumage A 37306 Kms LE<br>18/06/2024 | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 120 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT