Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220461447225	08/10/2018	38330

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 04-04-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2027