

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C3     | VF7SXHMZ6HT661315 | 13/09/2017           | 89670       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 10-04-2025

| Opérations                                  | Quantité |
|---------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION    | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE             | 1        |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 25 000 km OU 1 an    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 100 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT