

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
CITROËN	C3	VF7SXHNPZPT575741	21/07/2023	15 057

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Février 2024

Opérations	Quantité
CONTROLE MECANIQUE ETAT GENERAL (COURTOISIE VOIR DIDIER)	1