

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Hyundai	KONA ELECTRIC	TMAK281GFPJ089833	04/04/2023	48368	100%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :14-04-2025

Opérations	Quantité

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE :2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

Certificat batterie

Date du diagnostic : 14/04/2025 à 06:21 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9b98d85036.pdf>




Hyundai Kona 64 kWh

VIN : TMAK281GFPJ089833

Kilométrage : 48 367 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

64 kWh / 64 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

513 - 567 km

🌨 Hiver (0°C)

392 - 434 km

📍 Usage autoroute

371 - 411 km

320 - 354 km

📍 Usage mixte

460 - 508 km

371 - 410 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.