

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
DS	DS 3 CROSSBACK	VR1URHNEKMW053931	30/08/2021	55171

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **16-04-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
DISTRIB. REMPLACÉE A 53000 KMS LE 31/03/2025	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage A 52925 Kms LE 14/02/2025	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 38114 Kms LE 18/01/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	100 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT