

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volvo	XC60	YV1DZA8CDH2115977	20/02/2017	113655

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **16-04-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
VIDANGE CONTROLEE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant A 113270 Kms LE 25/03/2025	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT