

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle      | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| BMW    | SERIE 5 G30 | WBAJC31020WB59949 | 02/06/2017           | 99797       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 24-04-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| GEOMETRIE                             | 1        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT    | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT     | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*