

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20X67315598	28/05/2021	32082

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **24-04-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	150 000 kms OU 6 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*