

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 3008   | VF3MRHNS2RS030561 | 29/02/2024           | 21714       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-05-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 100 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2028 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |