

# Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Polo   | WVWZZZAWZLY077795 | 03/06/2020           | 34783       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-04-2025

| Opérations                                  | Quantité |
|---------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT          | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| GEOMETRIE                                   | 1        |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*