

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | DUSTER | VF1HJD40367329081 | 01/07/2021           | 56050       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 07-05-2025

| Opérations                               | Quantité |
|------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE    | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                 | 1        |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans  |
| Courroie Distrib. tous les :      | 150 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*