

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Seat	LEON	VSSZZZKLZLR013624	12/08/2020	14194

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-04-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT