

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C4 Aircross | VF7BU9HD5HZ900894 | 13/02/2017           | 123465      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-05-2025

| Opérations                                                                | Quantité |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                                        | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                     | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant a 122836 Kms le 26/02/2025 | 1        |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |
|                                                                           |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an    |
| Courroie Distrib. tous les :      | 180 000 km ou 10 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT