

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C5 AIRCROSS | VR7ARHNSSPL042821 | 01/07/2023 | 7173 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-05-2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|--|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | |