

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | SANDERO | UU1B5220866173109 | 05/02/2021           | 38557       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-05-2025

| Opérations                                  | Quantité |
|---------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT          | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*