

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF12R011560404468	27/07/2018	60546

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REEMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*