Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF1R8700762799019	19/06/2019	71749

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-05-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2027