

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volkswagen	TAIGO	WVGZZZCSZPY069276	30/09/2023	19769

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	