

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C5 AIRCROSS | VR7A4DGLSRL010328 | 06/06/2024           | 3797        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 19-05-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2028 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 19/05/2025 à 16:34 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9cbb87ad75.pdf>



## Citroën C5 Aircross <sup>(1)</sup>


VIN : VR7A4DGLSRL010328

Date de mise en circulation : 06/06/2024

Kilométrage : 3 797 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

11,4 kWh / 11,4 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

57 - 63 km

🌨 Hiver (0°C)

43 - 47 km

📍 Usage autoroute

41 - 45 km

34 - 38 km

📍 Usage mixte

52 - 58 km

39 - 43 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.