

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20367191352	24/03/2021	43941

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 04-06-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	25 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*