

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Nissan	X-TRAIL	JN1JDAT32U0100846	27/09/2017	59569

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 22-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	