

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00871849863	12/08/2024	9471

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 23-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2028
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	