

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | KONA | KMHK3811AJU089208 | 23/08/2018 | 118542 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-05-2025

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 114502 Kms LE 10/02/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*