

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3M4DGZUPS123837	12/01/2024	903

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 29-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2028
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	

Certificat batterie

Date du diagnostic : 29/05/2025 à 10:05 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c619a9f1dc9.pdf>




Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M4DGZUPS123837

Kilométrage : 903 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,87 kWh / 12,9 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

67 - 75 km

🌨 Hiver (0°C)

51 - 57 km

📍 Usage autoroute

47 - 51 km

38 - 42 km

📍 Usage mixte

59 - 65 km

46 - 50 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.