

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
DS	DS7 CROSSBACK	VR1J45GBUMY514627	23/06/2021	42770

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-06-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Certificat batterie

Date du diagnostic : 11/06/2025 à 20:46 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c07c6771beb.pdf>




DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBUMY514627

Kilométrage : 42 767 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,24 kWh / 13,2 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

☀ Été (25°C)

☁ Hiver (0°C)

📍 Usage urbain

51 - 57 km

39 - 43 km

📍 Usage autoroute

38 - 42 km

32 - 36 km

📍 Usage mixte

48 - 53 km

36 - 40 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.