

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Skoda	FABIA COMBI	TMBJR6NJ5KZ109115	23/03/2019	107925

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-05-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
DISTRIB. REMPLACÉE A 100 KMS LE 07/03/2025	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*